

Geschäftsbereich für
Kraftfahrttechnik und
Verkehr

Institut für
Kraftfahrttechnik /
Gefahrabweisen
Prüfzentrum Wien
A-1230 Wien
Deuschstraße 10
Tiefen
+43 1 610 91
+43 1 610 91
eMail:prw@tuv.or.at



Akkreditierte
Prüfstelle
Überwachungsstelle
Zertifizierungsstelle
Kalibrierstelle
Notified Body 0408
Verenssitz und
Geschäftsführung
A-1015 Wien
Klugerstraße 11P
Tel: +43 1 51 4 07-0
Fax: DW 6005
eMail:office@tuv.or.at

Geschäftsstellen in
Bludenz, Dornbirn,
Eisenstadt, Graz,
Innsbruck, Klagenfurt,
Lauterach, Linz, März,
Salzburg, St. Pölten,
Wels und Wien

Tochtergesellschaften
in Athen, Budapest,
München, Prag,
Ravenna, Teheran und
Wien

Bankverbindungen:
CA 0086 28978000
BA 220 101 949/00
PSK 7072 756

DVR 0047 333
UID: ATU 37086005

Teilegutachten
Nr. 2003-KTV/IZW-EX-398/WOM

über die **Vorschriftmäßigkeit** eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

für den Änderungsumfang : Austauschschalldämpferanlage
des Herstellers : ATI Autotechnik GmbH
Eibenstocker Straße 40
D-08349 Johanneergeorgenstadt

Typ : 20006-E

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme.
Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden! Nach der Durchführung der technischen Auflagen nicht Fahrzeug unter Vorlage dieses Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüflingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Einhaltung von Auflagen und Hinweisen


Die unter III. und IV. aufgeführten Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten.

Mitführen von Dokumenten

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Zeichnung 2


Lage unter dem Fahrzeug



Mit oder ohne Festschraube
bei Doppelschraube gemeinsam
oder separat
Wahlweise ein oder zwei Endrohre
gerade, abgeschragt oder abgewinkelt
eckig Fund 60mm, 70mm
oder oval 60/60mm bis 90/180mm

Fabrik Schild

Typ 20006-E
TG.Nr. EX-398



Bil. Anz.	Bezeichnung	Menge	Maße	Anmerkung
1	1	1		Sonderfall
1	2	1		
1	3	1		
1	4	1		
1	24	1		

ATI AUTOTECHNIK GmbH EIBENSTOCKER STRASSE 40 D-08349 JOHANNESGEGENSTADT	Zeichnungsnummer 20006-E	Typ Toyota MR2/1
	Maßstab 1:5	Bemerkung
	Datum 18.06.2003	CSD

Berechtigung der Fahrzeugpapiere

Die Berechtigung der Fahrzeugpapiere (Fahrzeugbrief und Fahrzeugschem, Betriebslaubnis nach § 18 Abs 5 StVZO oder Anhangerverzeichnis) durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.

I Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller Toyota

Lfd. Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Leistung/Hubraum (kW/ccm)	Motortyp	ABE-Nr./EG-BE-Nr.
1	MR2 W1	AW11	85/1587	4A-GEL	D883
				C	
	MR2 W2	SW20	91/1587	4A-GEL	
			115/1998	3S-GF	F438
			129/1998	3S-GF	
			125/1998	3S-GF	

Weitere erforderliche Angaben oder Einschränkungen zum Verwendungsbereich an Fahrzeugen
keine

II Beschreibung der Austauschschalldämpferanlage

II.1 Endschalldämpfer

Handelsmarke	ATI ww FOX
Typ	20006-E
Ausführungen	Wahlweise ein oder zwei Endrohre Endrohr(e) gerade, schrag oder gewinkelt Endrohr(e) eckig, rund oder oval mit oder ohne Edelstahlblende 20006-E Typschild an der Unterseite
Kennzeichnung	
Art der Kennzeichnung	
Ort der Kennzeichnung	

Anlage 2

Einbauanleitung für Austauschschalldämpfer

1. Auszutauschende Serienteile demontieren.
2. Dichtungssitze reinigen.
3. Schadhafte Befestigungsteile sowie Dichtungen erneuern.
4. Auspuffanlage in den dafür vorgesehenen Originalbefestigungspunkten mit den serienmäßigen Befestigungsstellen montieren. ^(P19)
5. Ersatzmutter mit Unterlegscheibe und Originalschraube am Halter montieren.
6. Schraubverbindungen locker anziehen
7. Alle Schraubverbindungen festziehen.
8. Motor kurz anlassen und die Abgasanlage auf Dichtheit prüfen. Achten Sie darauf, daß der Montageaum ausreichend belüftet ist.
9. Nach ca. 500 km alle Befestigungspunkte bzw. Befestigungselemente auf deren Funktionstüchtigkeit prüfen.
10. Die Innerrohre des (der) Endrohre(s) sind aus hochwertigen rost- und säurebestandigen V2A Edelstahl. Diverse Rückstände auf den Innenrohren können jedoch zu Flugrostbildung führen. Diese Ablagerungen sind aus optischen Gründen mit einer Bürste oder dergleichen zu entfernen. Gelegentliches ölen der Innenrohre ist von Vorteil.
11. Um das gepflegte Aussehen der rostfreien Edelstahl (V2A) auf Dauer zu gewährleisten, ist keine spezielle Pflege erforderlich. Eine einfache Reinigung genügt.
12. Garantie für unsere Auspuffanlagen gewahren wir für 3 Jahre. Bei mechanischer Beschädigung der Auspuffanlagen wird keine Garantie gewährt.